


BMW**R 1300 R - R 1300 RS****EURO5+****EC
ECE****CARB****VEICOLO CON DOPPIA Sonda LAMBDA
VEHICLE WITH TWO OXIGEN SENSOR**VEHICLE TYPE: **GR13****INDY RACE EVO
CARBON END CAP**

	ECE HOMOL.
TITANIUM	72658PK *#
ALUMINIUM	72658AK *#
ALUMINIUM "DARK"	72658AKN *#



dB-KILLER OPZIONALE PER TERMINALI
INDY RACE EVO CON FONDELLO CARBY
OPTIONAL dB-KILLER FOR INDY RACE EVO
SILENCERS WITH CARBON FIBRE END CAP
12014PD

**INDY RACE EVO
STEEL END CAP**

	ECE HOMOL.
ALUMINIUM "DARK"	72651AON *#



dB-KILLER OPZIONALE PER TERMINALI
INDY RACE EVO CON FONDELLO INOX
OPTIONAL dB-KILLER FOR INDY RACE EVO
SILENCERS WITH STEEL END CAP
12013PD



I TERMINALI SONO OMOLOGATI SENZA DB-KILLER
SILENCERS ARE HOMOLOGATED WITHOUT DB-KILLER



* TUTTI I COMPONENTI SONO INTERCAMBIABILI CON QUELLI ORIGINALI
ALL THE COMPONENTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE ORIGINAL ONES

COLLETTORI RACING IN TITANIO
TITANIUM RACING COLLECTORS
71814MI *

**N.B.**

INSTALLANDO UNO DEI COLLETTORI ARROW
È NECESSARIO DISATTIVARE IL CONTROLLO
VALVOLA ALLO SCARICO. PER SAPERE COME FARE
LEGGERE LA NOTA INFORMATIVA SUL NOSTRO SITO.
WHEN INSTALLING ANY OF THE ARROW COLLECTORS
IT IS NEEDED TO DE-ACTIVATE THE VALVE FUNCTION.
ALL INFORMATION ARE AVAILABLE IN THE
TECHNICAL NOTE IN ARROW WEBSITE

**ATTENZIONE / ATTENTION**

L'INSTALLAZIONE DEI COLLETTORI ARROW PUÒ
PROVOCARE IL MESSAGGIO DI ERRORE «AVARIA MOTORE»
WHEN INSTALLING AN ARROW COLLECTORS
A WARNING MESSAGE «ENGINE FAILURE» MAY APPEAR

COLLETTORI RACING IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL RACING COLLECTORS
71813MI *

